




工具名	メーカー	状態	工具径	工具R	刃長	刃数	タイプ	被削材	送り	回転
<input type="checkbox"/> XC-08-A	ジーベックテク...	新更新	0.8	0.4	0.72	2	ロングネック...	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> A11-EB01S	ジーベックテク...	新更新	1	0	15	1	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> A13-EB01S	ジーベックテク...	新更新	1	0	15	1	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> XC-13-A	ジーベックテク...	新更新	1.3	0.65	1.17	2	ロングネック...	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> A13-EB015S	ジーベックテク...	新更新	1.5	0	15	1	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> A11-EB015S	ジーベックテク...	新更新	1.5	0	15	1	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> CH-A12-1.5M	ジーベックテク...	新更新	1.5	0	50	1	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> XC-18-B	ジーベックテク...	新更新	1.8	0.9	1.61	2	ロングネック...	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> XC-18-A	ジーベックテク...	新更新	1.8	0.9	1.61	2	ロングネック...	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> A11-EB02S	ジーベックテク...	新更新	2	0	15	1	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> A13-EB02S	ジーベックテク...	新更新	2	0	15	1	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> A11-EB025S	ジーベックテク...	新更新	2.5	0	15	1	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> A13-EB025S	ジーベックテク...	新更新	2.5	0	15	1	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> XC-28-B	ジーベックテク...	新更新	2.8	1.4	2.51	2	ロングネック...	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> XC-28-A	ジーベックテク...	新更新	2.8	1.4	2.51	2	ロングネック...	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> A13-EB03M	ジーベックテク...	新更新	3	0	30	1	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> CH-A12-3M-TL	ジーベックテク...	新更新	3	0	50	1	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> CH-A33-3L	ジーベックテク...	新更新	3	0	60	1	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> CH-A33-3M	ジーベックテク...	新更新	3	0	60	1	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> CH-A12-3L-TL	ジーベックテク...	新更新	3	0	50	1	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> XC-38-A	ジーベックテク...	新更新	3.8	1.9	3.37	2	ロングネック...	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> XC-38-B	ジーベックテク...	新更新	3.8	1.9	3.37	2	ロングネック...	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> XC-48-B	ジーベックテク...	新更新	4.8	2.4	4.27	2	ロングネック...	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> XC-48-A	ジーベックテク...	新更新	4.8	2.4	4.27	2	ロングネック...	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> CH-A12-5L-TL	ジーベックテク...	新更新	5	0	50	1	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> CH-A33-5M	ジーベックテク...	新更新	5	0	60	1	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> CH-A12-5M-TL	ジーベックテク...	新更新	5	0	50	1	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> CH-A33-5L	ジーベックテク...	新更新	5	0	60	1	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> XC-58-B	ジーベックテク...	新更新	5.8	2.9	5.21	2	ロングネック...	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> XC-58-A	ジーベックテク...	新更新	5.8	2.9	5.21	2	ロングネック...	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> A11-CB06M	ジーベックテク...	新更新	6	0	10	1	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> A32-CB06M	ジーベックテク...	新更新	6	0	10	1	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> A21-CB06M	ジーベックテク...	新更新	6	0	10	1	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> A13-CB06M	ジーベックテク...	新更新	6	0	10	1	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> CH-A12-7M-TL	ジーベックテク...	新更新	7	0	50	1	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> CH-A33-7L	ジーベックテク...	新更新	7	0	60	1	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> CH-A12-7L-TL	ジーベックテク...	新更新	7	0	50	1	スクエア	設定なし	0	0

選択工具



出力する

キャンセル