



工具名	メーカー	状態	工具径	工具R	刃長	刃数	タイプ	被削材	送り	回転
<input type="checkbox"/> CBN TAPER END MILL	TOWA	新更新	0.05	0	0.7	2	テーパースク...	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> CBN RADIUS END MILL	TOWA	新更新	0.1	0.01	0.07	2	ラジラス	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> CBN BALL END MILL	TOWA	新更新	0.1	0.05	0.07	2	ボール	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> CBN TAPER END MILL	TOWA	新更新	0.1	0	0.68	2	テーパースク...	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> CBN RADIUS END MILL	TOWA	新更新	0.2	0.03	0.3	2	ラジラス	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> CBN BALL END MILL	TOWA	新更新	0.2	0.1	0.3	2	ボール	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> CBN RADIUS END MILL	TOWA	新更新	0.2	0.01	0.3	2	ラジラス	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> HARDSTAR TYPE A SQUARE E...	TOWA	新更新	0.3	0.15	0.3	2	ボール	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> HARDSTAR TYPE A SQUARE E...	TOWA	新更新	0.3	0	0.3	2	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> HARDSTAR TYPE A SQUARE E...	TOWA	新更新	0.3	0.15	0.3	2	ボール	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> ION DEPO TYPE A SQUARE END...	TOWA	新更新	0.3	0	0.3	2	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> HARDSTAR TYPE A SQUARE E...	TOWA	新更新	0.3	0	0.3	2	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> HARDSTAR TYPE A SQUARE E...	TOWA	新更新	0.3	0	0.3	2	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> CBN RADIUS END MILL	TOWA	新更新	0.3	0.02	0.3	2	ラジラス	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> ION DEPO TYPE A RADIUS END...	TOWA	新更新	0.3	0.05	0.3	2	ラジラス	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> ION DEPO TYPE A BALL ENDMILL	TOWA	新更新	0.3	0.15	0.3	2	ボール	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> CBN RADIUS END MILL	TOWA	新更新	0.3	0.05	0.3	2	ラジラス	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> CBN RADIUS END MILL	TOWA	新更新	0.3	0.02	0.3	2	ラジラス	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> HARDSTAR TYPE A SQUARE E...	TOWA	新更新	0.3	0.05	0.3	2	ラジラス	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> HARDSTAR TYPE A SQUARE E...	TOWA	新更新	0.3	0.15	0.3	2	ボール	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> HARDSTAR TYPE A SQUARE E...	TOWA	新更新	0.3	0.05	0.3	2	ラジラス	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> ION DEPO TYPE A LONGNECK S...	TOWA	新更新	0.3	0	0.3	2	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> CBN RADIUS END MILL	TOWA	新更新	0.3	0.05	0.3	2	ラジラス	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> ION DEPO TYPE A LONGNECK B...	TOWA	新更新	0.3	0.15	0.3	2	ボール	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> ION DEPO TYPE A RADIUS END...	TOWA	新更新	0.3	0.05	0.3	2	ラジラス	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> ION DEPO TYPE A LONGNECK S...	TOWA	新更新	0.3	0	0.3	2	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> ION DEPO TYPE A LONGNECK B...	TOWA	新更新	0.3	0.15	0.3	2	ボール	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> ION DEPO TYPE A SQUARE END...	TOWA	新更新	0.4	0	0.6	2	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> CBN RADIUS END MILL	TOWA	新更新	0.4	0.05	0.3	2	ラジラス	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> HARDSTAR TYPE A SQUARE E...	TOWA	新更新	0.4	0	0.6	2	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> ION DEPO TYPE A RADIUS END...	TOWA	新更新	0.4	0.05	0.4	2	ラジラス	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> ION DEPO TYPE A BALL ENDMILL	TOWA	新更新	0.4	0.2	0.6	2	ボール	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> CBN RADIUS END MILL	TOWA	新更新	0.4	0.1	0.4	2	ラジラス	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> ION DEPO TYPE A LONGNECK B...	TOWA	新更新	0.4	0.2	0.4	2	ボール	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> ION DEPO TYPE A LONGNECK S...	TOWA	新更新	0.4	0	0.4	2	スクエア	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> CBN RADIUS END MILL	TOWA	新更新	0.4	0.1	0.3	2	ラジラス	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/> HARDSTAR TYPE A SQUARE E...	TOWA	新更新	0.4	0.05	0.4	2	ラジラス	設定なし	0	0

選択工具



出力する

キャンセル